

# Empfehlung zur Reinigung von polierten Edelstahloberflächen der Qualität Nr. 8

Regelmässige Reinigung von verstaubten Oberflächen:

- Verwenden Sie weiche Baumwolltücher (Flanell) zur Trockenreinigung.

Reinigung von Witterungsbedingten Verschmutzungen:

- Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel zur Nassreinigung. Spülen Sie anschließend mit Wasser.
- Verwenden Sie möglichst weiches Wasser.
- Trocknen Sie anschliessend die Oberfläche mit weichen Baumwolltüchern (Flanell).

Reinigung von fetthaltigen Verschmutzungen und Fingerabdrücken:

- Verwenden Sie Calciumcarbonat-Puder (Natur-Kalk) zur Trockenreinigung.
- Bestreuen Sie die verunreinigten Stellen oder die ganze Oberfläche und reinigen Sie mit weichen Baumwolltüchern (Flanell).
- Mit sauberen weichen Baumwolltüchern (Flanell) entfernen Sie die Puderrückstände.
- Keine Nassreinigung mehr!

Bitte unbedingt beachten:

- Keine Scheuermittel verwenden!
- Keine aggressiven Reinigungsmittel (alkalisch oder sauer) verwenden!
- Keine Poliermittel oder Polierpasten verwenden!
- Keine abrassiven Tücher oder Faserschwämme verwenden!

**Bemerkung:**

**Diese Empfehlung gilt auch für Titan-beschichtete Oberflächen.**